

E3 GYS AUTO je 200 A jednofázový synergický MIG/MAG inverterový svařovací stroj se 3 integrovanými podavači drátu, speciálně navržený pro karosárny. Je vybaven vysoce intuitivním barevným rozhraním a svařuje ocel a hliník se skvělými výsledky, a to i na tenkých rozměrech. Integrované synergické podavače umožňují také pájení dráty CuSi3 a CuAl8.

svařování METODOU MIG/MAG

Tři podavače drátu jsou všestranné a umožňují použití 3 různých typů a průměrů drátu:

- Hliníkový drát Ø 0,8 a 1,0 mm (Ø 1,2 mm, neintenzivní svařování).
- Ocelový a nerezový drát: Ø 0,6 až 1,0 mm.
- CuSi a CuAl drát: Ø 0,8 a 1,0 mm.

INTELIGENTNÍ

Specifické synergie pro:

Po zadání 3 údajů (Easy mode): průměr drátu, kombinace plyn/materiál a tloušťka obrobku, produkt automaticky určí optimální svařovací parametry.

■ **Nové zjednodušené 3,5" HMI** určené pro použití v karosárnách.

■ Kompletní aktualizace softwaru stroje a synergie jsou k dispozici prostřednictvím USB klíče.

■ **Uložení až 200 svařovacích programů (Job)** pro opakující se úlohy.

■ **Funkce přenositelnosti**, umožňuje načítání/zálohování/přenášení uživatelských JOBů a konfigurace stroje pomocí USB klíče.

INTEGROVANÉ PODAVAČE DRÁTŮ

- 3 motorizované podavače drátu se 4 válečky pro hladký a efektivní posuv.
- 3 kompatibilní cívky drátu (Ø 200 mm).
- Evropská přípojka hořáku pro rychlou montáž/demontáž.

2 REŽIMY ZOBRAZENÍ

Snadné, zjednodušené rozhraní vhodné pro naprostou většinu uživatelů k dosažení nejlepší možné kvality svaru:

■ 2 režimy svařování: Svařování a svařování stehem

■ 4 nastavení: Svařovací materiál (synergie), průměr drátu, tloušťka obrobku a délka oblouku.

Expert, režim zobrazení pro zkušenější svářeče:

■ Svařovací režimy: Svařovací režimy pro zkušené odborníky: Synergický nebo ruční

■ Reakce spouště: 2T a 4T

■ Režimy svařování: Bodový a bodový se zpožděním

■ Výběr hlavního nastavení, které se zobrazí na displeji

■ Nastavení celého svařovacího cyklu: Délka oblouku, Choke, Předplyn atd.

ERGONOMIKA

■ Automatická detekce hořáku stisknutím spouště s automatickou volbou plynu.

■ Podpora pro 2 plynové lahve o objemu 4 m³ (20 l).

■ Zesílená kola pro stabilitu a ovladatelnost.

■ Podpěrný držák s držákem pro hořáky a svařečskou masku.

■ Poklop pro příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelné)



Skříňka na hořáky MB15 041226



Válečky typu B

Ocel / nerez	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Hliník	Ø 0,8 / 1,0	x2	042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915



Průtokoměr plynu pro hořák 053939

















Dodáváno se 3 hořáky (3 m):



- Intuitivní a vícejazyčné 3,5" barevné rozhraní.

- 2 úrovně uživatelského rozhraní: Snadné nebo Expert

		I ₂ MIG						Originální válce	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	GAZ	200	300	Elektronické ovládání	m/min		IA (60%) 100%	V	cm	kg	IP 21	6,25 m
230 V - 1~	16	1 → 200	0,6 → 1,0	✓	-		1 → 15	  	145 A 130 A	63,9	87,5 x 63 x 90	62,5	IP 21	6,25 m